펌웨어/SW 변경내용

v2.1.2			
번호	구분	내용	상세
1	버그	Factory reset 안정성 강화	일부 상황에서 Factory reset 명령을 오인하여 제품이 초기화 될수 있는 상황을 차단 하였습니다.