

## 출하검사 성적서

## **Network Accessories**



| 로트번호 |     | 바이어명 |           | Local S/W  |  |
|------|-----|------|-----------|------------|--|
| 로트수량 | 100 | 제품명  | DP-HE1201 | Remote S/W |  |

|                  | SERIAL No. |                             |                |            |     |    |    |        |    |        |
|------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|-----|----|----|--------|----|--------|
| 검사 항목            |            |                             |                | ACCEPTANCE | 테스트 |    |    | 테스트 결과 |    |        |
|                  |            |                             |                | LEVEL      | 1차  | 2차 | 3차 | 4차     | 5차 | 네ㅡ은 널피 |
|                  | 포<br>장     | PACKING 상태 검사               |                | OK         | OK  | OK | OK | OK     | OK | 합격     |
|                  |            | ASCCESSORY 포장상태 검사          |                | OK         | OK  | OK | OK | OK     | OK | 합격     |
|                  |            | SER NO. & MODEL MATCHING 검사 |                | OK         | ОК  | ОК | OK | OK     | OK | 합격     |
|                  | 외<br>관     | LABEL 부착 상태                 |                | OK         | OK  | OK | OK | OK     | OK | 합격     |
|                  |            | 외관상태                        |                | OK         | OK  | OK | OK | OK     | OK | 합격     |
| BUYER 요구사항 검사 BL |            | ·구사항 검사                     | BUYER 요구사항과 일치 | 사양일치       | ОК  | ОК | ОК | ОК     | OK | 사양일치   |

| ㅂㅋ       | SERIAL NO | 불 량 내 용 | 불 량 원 인 |  |
|----------|-----------|---------|---------|--|
| 불량<br>내용 |           |         |         |  |
| 710      |           |         |         |  |