

**출하검사 성적서  
(Storage)**

결과



로트번호		바이어명		Local S/W					
로트수량	100	제품명	IDS1004-A	Remote S/W					
No	항목	검사 항목	검사 절차	테스트					결과
				1차	2차	3차	4차	5차	
1	포장	PACKING 상태 검사	성적서,IFS 이미지 비교 대조시 100% 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
2	포장	ACCESSORY 포장상태 검사	성적서,IFS 이미지 비교 대조시 100% 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
3	포장	SER NO & MODEL MATCHING 검사	성적서 기준과 실물이 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
4	외관	LABEL 부착 상태 및 바코드 스캔 검사	바코드 스캔 값이 실물과 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
5	외관	외관상태. 인쇄 상태	30CM 육안 검사시 결함 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
6	제품 설치	내전압	내전압 테스트기 설정값에 맞춰 연결	OK	OK	OK	OK	OK	합격
7	기능	레이드 검사 순서	1. 전원연결	OK	OK	OK	OK	OK	합격
8	기능	레이드 검사 순서	2. DIP스위치 ON(1,2,3)	OK	OK	OK	OK	OK	합격
9	기능	레이드 검사 순서	3. FRONT 구멍 누르고 있으면 부저음 5회 발생	OK	OK	OK	OK	OK	합격
10	기능	레이드 검사 순서	4. E-SATA 케이블 연결시	OK	OK	OK	OK	OK	합격
11	기능	레이드 검사 순서	5. RAID 설정 후 재부팅 1회 진행 → D/NVR 연결 시, RAID가 풀리면 안됨	OK	OK	OK	OK	OK	합격
12	기능	레이드 검사 순서	6. 녹화테이블 확인	OK	OK	OK	OK	OK	합격
13	기능	레이드 검사 순서	7. E-SATA 케이블 해체	OK	OK	OK	OK	OK	합격
14	기능	레이드 검사 순서	8. DIP스위치 OFF(1,2,3)	OK	OK	OK	OK	OK	합격
15	기능	레이드 검사 순서	9. FRONT 구멍 누르고 있으면 부저음 5회 발생	OK	OK	OK	OK	OK	합격
16	기능	레이드 검사 순서	10. DIP스위치 ON(3)	OK	OK	OK	OK	OK	합격
17	기능	레이드 검사 순서	11. 풀리셋 종료	OK	OK	OK	OK	OK	합격
18	기타	BUYER 요구사항검사	BUYER 요구사항검사	OK	OK	OK	OK	OK	합격
19	기타	F/W Ver	외장 연결후 F/W Ver 확인	OK	OK	OK	OK	OK	합격
BUYER 요구사항검사		BUYER 요구사항과 일치		OK	OK	OK	OK	OK	사양일치

불량 내용	SERIAL NO	불량 내용	불량 원인	비고