

1. WinClon 복구 영역으로 들어가기

- 부팅 시 F11 키 입력

2. 복구 하기



- F3 키 입력 or 마우스로 중앙의 'Restore to Initial State[F3]' 클릭
- 초기 공장 생산 시 비번 : 0000
- 단 비번은 고객이 변경 가능 하기에 변경 되었을 시 직접 고객에게 문의

[작업 주의사항]

- 1.작업 중 10 분이 넘을 수 잇기에 HW watchdog을 끄고 작업을 한다.
- 2.전원 버튼을 3 초간 누름, 전원 LDE(푸른색)이 깜빡이는 것으로 변함.