

출하검사 성적서

Network Product



로트	로트번호 바이어명						Loca	I S/W					
로트	로트수량 100					NC333DR	Remote S/W		/				
						SERIAL No.							
	검사 항목					ACCEPTANCE	테스트						
						LEVEL	1 차			4 차	5 차	테스트 결과	
		PACKING 상태 검사			OK	OK	OK	OK	OK	ОК	합격		
	포 장 - 외	ACCESSORY 포장상태 검사			OK	OK	OK	OK	OK	OK	합격		
		SER NO. & MODEL MATCHING 검사			ОК	OK	OK	OK	OK	OK	합격		
		LABEL 부착 상태			ОК	ОК	OK	OK	OK	OK	합격		
	관	외관상태. 인쇄 상태			ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격		
	성 등	제조 초기화	제조 초기화	상태 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		POEWR ON/OFF	POWER, NET	WORK LED 확인	l	OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		VIDEO IN	영상 입력 상	태 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		VIDEO OUT	영상 출력 상	태 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		사양 정보 확인	S/W Version	확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			iNEX Basic S	/W 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			INIT S/W 확	인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			SYSTEM GUI	이미지 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			MAC ADD 홈	탁인.		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		FUNCTION	- 시스템 메뉴	확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			WEBGUARD	확인.		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			날짜/시간 혹	·인.		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			ALARM (NC	/NO) 검사.		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			AUDIO 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			움직임감지	확인.		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			이벤트 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			IR LED 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			저조도 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			OSD 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			로그 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			Firmware up			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		화질 검사	- 해상도 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			- 색신호 검사			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			- 화질 특성 검			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			- 녹화 영상 검			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
				<u>'</u> 할, OSD 확인		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
			MOTION SEA			OK	ОК	ОК	OK	ОК	ОК	합격	
			- 녹화 장수 검			OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		LAN 통신검사	LAN 통신 검	사		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
		접점 확인.	I/O, VIDE	O, LAN port		OK	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	합격	
	BUYER	R 요구사양검사	BUYER 요구사형	항과 일치		사양일치	ОК	OK	ОК	ОК	ОК	사양 일치	
불량니	내용	SERIAL NO	불	량 내 용			불 량 원 인						