

출하검사 성적서 (주차유도 설비)						결과
						合格 IDIS QC

로트번호		바이어명		Local S/W	
로트수량	50	제품명	DP-VI1108	Remote S/W	

No	항목	검사 항목	검사 절차	테스트					결과
				1차	2차	3차	4차	5차	
1	포장	PACKING 상태 검사	성적서,IFS이미지 비교 대조시100% 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
2	포장	ACCESSORY 포장상태 검사	성적서,IFS이미지 비교 대조시100% 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
3	포장	SER NO & MODEL MATCHING 검사	성적서 기준과 실물이 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
4	외관	LABEL 부착 상태 및 바코드 스캔 검사	바코드 스캔 값이 실물과 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
5	외관	외관상태. 인쇄 상태	30CM 육안 검사시 결함 없을 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
6	기능검사	CD/ 매뉴얼	성적서 기준과 원격S/W,MNL ver 일치 할 것	OK	OK	OK	OK	OK	합격
7	제품 설치	내전압	내전압테스트기 셋팅값에 맞춰 연결(내전압 및 절연저항 검사)	OK	OK	OK	OK	OK	합격
8	기능	POEWR ON/OFF	전원 인가 시 전면 LED(주황, 녹색) 점등 확인	OK	OK	OK	OK	OK	합격
9	기능	카메라 연결검사	CAM에 카메라 연결후 NVR에 형합하여 영상 출력	OK	OK	OK	OK	OK	합격
BUYER 요구사항검사			BUYER 요구사항과 일치	OK	OK	OK	OK	OK	사양일치

불량 내용	SERIAL NO	불 량 내 용	불 량 원 인	비 고